

CYVR 031400Z 08010KT 20SM BKN061 BKN088 OVC180 05/04 A2978 RMK
SC5AC2AC1 SLP086

KLAS 031356Z 00000KT 10SM SCT150 BKN250 03/M06 A3020 RMK AO2 SLP230
T00331056

KLAX 031353Z 09004KT 2 1/2SM BR SCT004 OVC007 11/09 A3022 RMK
AO2 SLP234 VIS SW 1 1/4 T01060094

KLAX 031414Z 07006KT 2SM BR OVC004 11/09 A3023 RMK AO2 T01060094

KOAK 031353Z 00000KT 3SM BR OVC004 12/09 A3028 RMK AO2 SLP253
T01170094 \$

KOAK 031420Z 00000KT 2SM BR OVC004 12/09 A3028 RMK AO2 T01170094
\$

KONT 031353Z 00000KT 10SM FEW015 SCT170 BKN250 06/03 A3021 RMK
AO2 SLP233 T00610028

KPDX 031353Z 15006KT 10SM BKN042 OVC055 07/06 A2999 RMK AO2 SLP156
T00720061 \$

KSEA 031353Z 15007KT 10SM SCT010 OVC014 04/03 A2988 RMK AO2 SLP126
T00390033

KSEA 031421Z 18007KT 8SM -RA SCT011 BKN016 OVC070 04/03 A2989
RMK AO2 RAB17 P0000 T00440033

KSEA 031428Z 15008KT 6SM -RA BR SCT008 BKN016 OVC070 05/04 A2989
RMK AO2 RAB17 P0001 T00500039

KSFO 031356Z 00000KT 1/4SM R28R/1800V2200FT FG VV002 10/08 A3026
RMK AO2 SLP248 T01000083

KSFO 031420Z 00000KT 1/2SM R28R/3500V4500FT FG VV002 10/08 A3026
RMK AO2 T01000083

PAED 031356Z 06004KT 2SM BR OVC002 M17/M20 A2893 RMK VIS 1 5/8
RWY16 SLP797 T11751197 \$

PAFA 031353Z 01009KT 10SM -SN BKN025 BKN035 OVC060 M18/M22 A2915
RMK AO2 SLP886 P0000 T11781222 \$

PANC 031353Z 08003KT 1 1/2SM R07R/5000VP6000FT BR OVC002 M15/M17
A2894 RMK AO2 SFC VIS 2 SNB03E10B35E45 SLP804 P0000 T11501172
\$